

No	Hari/Tanggal	Kab/Kota	Lokasi Kejadian	Bencana	Korban Jiwa	Sebab Terjadinya	Akibat/Kerugian	Sumber
1.	Minggu, 09 Oktober 2022 (09.56 WIB)	Kab. Lumajang	Suku Tengger, desa Ranu Pani	Longsor dan Banjir Bandang	-	Hujan deras yang mengguyur lereng Gunung Semeru menyebabkan tanah longsor dan banjir yang disertai lumpur menerjang desa di kaki Gunung Semeru, Desa Ranu Pani, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang, hingga menyebabkan desa setempat terisolasi pada, Sabtu (8/10	sebanyak 11 rumah, baik rusak ringan maupun sedang	<a href="https://www.suara.com/news/2022/10/09/095653/pemukiman-warga-suku-tengger-diterjang-banjir-bandang-11-rumah-dan-satu-pura-rusak">https://www.suara.com/news/2022/10/09/095653/pemukiman-warga-suku-tengger-diterjang-banjir-bandang-11-rumah-dan-satu-pura-rusak</a>
2.	Sabtu, 08 Oktober 2022	Kota Batu	Desa Bumiaji		-	Dikarnakan tidak adanya drianase, sering kali banjir juga membawa lumpur dan bebatuan. Menurut warga setempat Kali Pron memang dikenal langganan banjir, setelah perbaikan saluran sungai di Bulukerto, Kawasan ini bertambah sering menjadi langganan banjir tercatat bulan januari 2022, bulan April 2022	Mengakibatkan ruas di jalan raya Pandanrejo ditutup sementara karena air meluap, beberapa motor juga terjatuh karena tidak kuat menahan arus air yang besar	<a href="https://malangposcomedia.id/hujan-deras-bumiaji-terendam-banjir/">https://malangposcomedia.id/hujan-deras-bumiaji-terendam-banjir/</a>
3.	Minggu, 09 Oktober 2022 (03:56 WIB)	Kab.Lamajang	Area perkampungan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru	Banjir Bandang	-	Kawasan TNBTS diguyur hujan yang sangat lebat dan tak kunjung berhenti sejak sore hari selain itu disebabkan tidak adanya saluran air yang bisa menampung debit air sebanyak itu	12 rumah warga dilaporkan rusak diterjang derasnya air, membawa material lumpur yang mengendap sekitar 40cm membuat aktivitas warga menjadi lumpuh	<a href="https://surabaya.kompas.com/read/2022/10/09/035609178/banjir-bandang-terjang-permukiman-dilereng-semeru-12-rumah-rusak">https://surabaya.kompas.com/read/2022/10/09/035609178/banjir-bandang-terjang-permukiman-dilereng-semeru-12-rumah-rusak</a>
4.	Sabtu, 08 Oktober 2022	Ponorogo	Desa Ngrukem	Banjir	-	Banyaknya sumbatan bambu di sepanjang aliran sungai, sehingga air tak terapung dan meluap	Jembatan dengan Panjang 20 meter dan lebar 8 meter hanyut dibawa banjir (penghubung antara desa ngrukem dan kemuning) Ada dua dusun yang terimbas banjir, totalnya 6 RT	<a href="https://malangposcomedia.id/diterjang-banjir-jembatan-penghubung-desa-hanyut/">https://malangposcomedia.id/diterjang-banjir-jembatan-penghubung-desa-hanyut/</a>

5.	Sabtu, 08 Oktober 2022	Kota Trenggalek	Tamanan Kelutan, Ngares Kecamatan Trenggalek dan Desa Salamrejo	Banjir		Meluapnya sungai Ngasinan, karna tidak mampu menampung air dari wilayah Kec.Bendungan dan Tugu	Ratusan rumah warga terendam, ketinggian air mencapai 70cm	<a href="https://malangposcomedia.id/ratusan-rumah-terendam-air-akibat-diterjang-banjir/">https://malangposcomedia.id/ratusan-rumah-terendam-air-akibat-diterjang-banjir/</a>
6.	Sabtu,08 Oktober 2022	Denpasar Selatan	Jl pura Demak, Desa Pemecutan  Jl Tukad Irwandi No 2B Panjer	Banjir	-			Laporan Dampak Bencana Banjir dan Gerakan Tanah (Longsor) di KabupatenKota Se-Bali 8 Oktober 2022 TTE BNPB BALI
7.	Sabtu,08 Oktober 2022	Denpasar Selatan	Jl sedap malam sari bunga sanur kaja	Banjir (Penyedotan)				Laporan Dampak Bencana Banjir dan Gerakan Tanah (Longsor) di KabupatenKota Se-Bali 8 Oktober 2022 TTE BNPB BALI
8.	Sabtu,08 Oktober 2022	Denpsar Barat	Jl imam bonjol gang air mancur, br tenten, pemecutan kelod	Banjir				Laporan Dampak Bencana Banjir dan Gerakan Tanah (Longsor) di KabupatenKota Se-Bali 8 Oktober 2022 TTE BNPB BALI

9.	Sabtu,08 Oktober 2022	Denpsar Barat	SD 21 Dauh Puri jl Pulau Yapen Br. Beraban, Dauh Puri Kelod	Banjir (Penyedotan Air)				Laporan Dampak Bencana Banjir dan Gerakan Tanah (Longsor) di KabupatenKota Se-Bali 8 Oktober 2022 TTE BNPB BALI
9.	Sabtu,08 Oktober 2022	Denpsar Barat	Jl Padang Indah IX no 9 Dusun Padang Indah, Padangsembian Kelod	Tanggul Belakang Rumah Jebol				Laporan Dampak Bencana Banjir dan Gerakan Tanah (Longsor) di KabupatenKota Se-Bali 8 Oktober 2022 TTE BNPB BALI
10.	Sabtu,08 Oktober 2022	Denpsar Barat	Jl Kerta Pura VII, belakang SPBU, Pemecutan Kelod	Banjir				Laporan Dampak Bencana Banjir dan Gerakan Tanah (Longsor) di KabupatenKota Se-Bali 8 Oktober 2022 TTE BNPB BALI
11.	Sabtu,08 Oktober 2022	Denpasar Timur	Jl siulan No 7 Kesiman Ketalangu  Br Tembles Ds	Banjir				Laporan Dampak Bencana Banjir dan Gerakan Tanah (Longsor) di KabupatenKota Se-Bali 8 Oktober 2022 TTE BNPB BALI

			Penyeri ngan Kec. Mendoy o  Jl WR Supratm an Gang V dekat Br.Brimo b, Tohpati, Kesiman Kertalan gu					
12.	Sabtu,08 Oktober 2022	Kab.Jembr ana	Br Tembles Ds Penyeri ngan Kec. Mendoy o	Banjir				Laporan Dampak Bencana Banjir dan Gerakan Tanah (Longsor) di KabupatenKota Se-Bali 8 Oktober 2022 TTE BNPB BALI
13.	Sabtu,08 Oktober 2022	Kab.Badu ng	Jl Belong Seminya k  Jl Dewi Saswati III  Jalan Pandawa	Banjir				Laporan Dampak Bencana Banjir dan Gerakan Tanah (Longsor) di KabupatenKota Se-Bali 8 Oktober 2022 TTE BNPB BALI

14.	Sabtu,08 Oktober 2022 (16:27 WIB)	Kab. Badung	Jl Nakula, Seminya k	Banjir		Air ini kiriman dari sungai tukad mati	33 wisatwan di evakuasi di villa kawasan Seminyak dan 120 wisatawan di Ramada Encore	<a href="https://news.detik.com/berita/d-6336842/153-turis-terjebak-banjir-di-vila-seminyak-bali-dievakuasi">https://news.detik.com/berita/d-6336842/153-turis-terjebak-banjir-di-vila-seminyak-bali-dievakuasi</a>
15.	Minggu, 09 Oktober 2022 (09:24)	Kab.Bang li	Jl Erlangga	Banjir	5 orang tewas (3 orang dengan mobil terios, 2 orang dengan sepeda motor)	debit air yang besar sedangkan gorong-gorong di sekitar kecil, mengakibatkan dinding penahan tanah tergerus dan jebol. Alhasil badan jalan ikut tergerus hingga putus	Panjang jalan yang terputus sekitar 8 meter dengan kedalaman diperkirakan belasan meter, sebelumnya titik jalan ini sempat jebol namun tidak sampai putus	<a href="https://bali.tribunnews.com/2022/10/08/rangkuman-bencana-akibat-hujan-deras-guyur-bali-hari-ini-8-oktober-2022-banjir-hingga-jalan-putus?page=2">https://bali.tribunnews.com/2022/10/08/rangkuman-bencana-akibat-hujan-deras-guyur-bali-hari-ini-8-oktober-2022-banjir-hingga-jalan-putus?page=2</a>
16.	Sabtu 08 Oktober 2022 (13:50)	Denpasar Utara	Sungai Jalan Bung Tomo	Banjir	3 orang hanyut 1 orang tewas	Melewati luapan air sungai lalu terseret		<a href="https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221008131438-20-857996/4-orang-di-denpasar-terseret-banjir-satu-orang-ditemukan-tewas">https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221008131438-20-857996/4-orang-di-denpasar-terseret-banjir-satu-orang-ditemukan-tewas</a>
17.	Minggu, 09 Oktober 2022 (20:15)	Lebak	Jalan ke tempat wisata di desa Citorek Tengah		4 orang	Gunung Keneng sedang ada proyek pembukaan akses jalan dan warga ikut serta dalam pengerjaannya untuk mengambil tras (pasir tanah)	4 warga tertimbun tanah longsor	<a href="https://news.detik.com/berita/d-6338365/penjelasan-disbudpar-lebak-soal-4-warga-tertimbun-longsong-di-desa-wisata">https://news.detik.com/berita/d-6338365/penjelasan-disbudpar-lebak-soal-4-warga-tertimbun-longsong-di-desa-wisata</a>
18.	Minggu, 09 Oktober 2022 (21:59)	Kab.Lebak	<b>Kecamatan Bayah</b> Desa Cidikit Desa Suwakan Desa Mancak		133 kk terdampak (pendataan)	Dipicu hujan dengan intensitas sedang hingga lebat dan meluapnya Sungai Cimadur di Kecamatan Bayah, Sungai Cibareno di Kecamatan Cilograng, Sungai Cisih di Kecamatan Panggarangan dan Sungai Cicantra dan Sungai Ciasm Kecamatan Cibeber. pada hari Minggu, 9 Oktober 2022, Pkl. 17.00 WIB	sungai penyebab banjir sudah mulai surut, banjir di pemukiman sudah surut, masyarakat dibantu petugas melakukan pembersihan	Bpk Suhaemi Kasi Kesiapsiagaan BPBD Kab. Lebak Banten Diinformasikan Oleh : PUSDALOPS BNPB

Desa  
Bayah  
Barat 1  
Desa  
Pasir  
Gombon  
g

**Kecamat  
an**  
Cibeber  
Desa  
Neglasar  
i  
Desa  
Wanasar  
i

**Kecamat  
an**  
**Panggar  
angan**  
Ds.Des  
a Siturege  
n  
Desa  
Gunung  
Gede

**Kecamat  
an**  
**Cilogran  
g**  
Desa  
Cibareno

			Desa Pasir Bungur						
19.	Senin, 10 Oktober 2022 (13:17)	Lumajang	Semeru	Banjir				Air sudah mulai surut, namun ada kerusakan pada tebing di tepi laut  Jalanan lumpuh dikarenakan genangan lumpur	Kiriman video dari warga setempat
20.	Kamis, 13 Oktober 2022 (09.06)	Kota Bogor	Jalan Dadali	Banjir	1 orang tewas	Intensitas hujan yang tinggi menyebabkan sejumlah wilayah di Kota Bogor ketika itu banjir dan longsor, beberapa ruas jalan juga tergenang air cukup tinggi, setinggi mata kaki orang dewasa dan Batasan antara jalanan dan gorong-gorong sama sekali tidak terlihat. Saat mencoba menerobos jalan dengan kondisi tersebut		pengendara motor tiba tiba terperosok ke dalam gorong-gorong lalu terseret arus yang cukup deras dan sekejap ia Bersama sepeda motornya hilang terbawa aliran air	<a href="https://megapolitan.kompas.com/read/2022/10/13/09065091/petaka-banjir-di-bogor-mahasiswa-ipb-terperosok-ke-gorong-gorong-tak?page=all">https://megapolitan.kompas.com/read/2022/10/13/09065091/petaka-banjir-di-bogor-mahasiswa-ipb-terperosok-ke-gorong-gorong-tak?page=all</a>
21.	Rabu, 12 Oktober 2022 (18:43)	Kota Bogor		Banjir dan Longsor	-			<b>Tanah Longsor :</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Di Wilayah RT 001 / RW 002 &amp; RT 003 / RW 002 Kel. Gunung Batu, Kec. Bogor Barat, Kota Bogor <b>*(Sudah Assessment)*</b>\</li> <li>2. Di Wilayah Gang Gotong Royong RW 001 Kel. Cilendek Barat, Kec. Bogor Barat, Kota Bogor.</li> <li>3. Di Wilayah Kampung Cibalagung RT 003 / RW 004 Kel. Pasir Jaya, Kec. Bogor Barat, Kota Bogor.</li> <li>4. Di Wilayah Kampung Gandok RT 001 / RW 005</li> </ol>	<a href="https://pojoksatu.id/bogor/2022/10/12/ada-32-bencana-di-kota-bogor-hari-ini-warga-dikepung-banjir-dan-longsor/">https://pojoksatu.id/bogor/2022/10/12/ada-32-bencana-di-kota-bogor-hari-ini-warga-dikepung-banjir-dan-longsor/</a>

							<p>Kel. Pakuan, Kec. Bogor Selatan, Kota Bogor.</p> <p>5. Di Wilayah Kampung Gandasari RT 002 / RW 001 Kel. Genteng, Kec. Bogor Selatan, Kota Bogor</p> <p>6. Di Wilayah RT. 02 / RW. 06. Kel. Gunung Batu, Kec. Bogor Barat, Kota Bogor <b>*(Sudah Assessment)*</b></p> <p>7. Di Wilayah RT 006 / RW 003, Kel. Kedung Halang, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor <b>*(Sudah Assessment)*</b></p> <p>8. Di Wilayah RT 002 / RW 001 Kel. Margajaya, Kec. Bogor Barat, Kota Bogor.</p> <p>9. Di Wilayah RT 001 / RW 004 Kel. Margajaya, Kec. Bogor Barat, Kota Bogor.</p> <p>10. Di Wilayah Kampung Cibalagung RT 003 / RW 004 Kel. Pasirjaya, Kec. Bogor Barat, Kota Bogor. <b>*(Sudah Assessment)*</b></p> <p>11. Di Wilayah Kampung Gandasari RT 002 / RW 001 Kel. Genteng, Kec. Bogor Selatan, Kota Bogor. <b>*(Sudah Assessment)*</b></p> <p>12. Di Wilayah Jl Janaka 2 RT 03 RW 015 Kel. Tegal Gundil, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor.</p> <p>13. Di Wilayah RT 04 / RW 01 Kel. Sempur, Kec. Bogor Tengah, Kota Bogor.</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--



							<p>14. Di Wilayah RT 01 / RW 06 Kel. Sempur, Kec. Bogor Tengah, Kota Bogor</p> <p>15. Di Wilayah RT 03 / RW 02 Gg Barjo Kel Kbn Kalapa Kec Bogor Tengah, Kota Bogor</p> <p>16. Di Wilayah Komplek Pertanian RT 01 / RW 14 Kel. Menteng Kec. Bogor Barat Kota Bogor</p> <p>17. Di Wilayah Kampung Buntar RT 04 / RW 08 Kel. Muara Sari Kec. Bogor Selatan Kota Bogor</p> <p>18. Di Wilayah Kampung Karamat RT 02 / RW 01 Kel. Panaragan Kec. Bogor Tengah Kota Bogor</p> <p>19. Di Wilayah Mantarena Lebak RT 01 / RW 02 Kel. Panaragan Kec. Bogor Tengah Kota Bogor</p> <p>20. Di Wilayah Kampung Karamat RT 03 / RW 01 Kel. Panaragan Kec. Bogor Tengah Kota Bogor</p> <p><b>Banjir Lintasan :</b></p> <p>1. Di Wilayah RT 001 / RW 004 Kel. Cibogor, Kec. Bogor Tengah, Kota Bogor (17 KK Warga terdampak</p> <p>2. Di Wilayah Gang Sweden, RT 001 / RW 004 Kel. Cibogor, Kec. Bogor Tengah, Kota Bogor.</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

							<ol style="list-style-type: none"><li>3. Di Wilayah RT 009 / RW 018 Kel. Tegal Gundil, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor.</li><li>4. Di Wilayah RT 001 / RW 008 Kel. Pamoyanan, Kec. Bogor Selatan, Kota Bogor.</li><li>5. Di Wilayah Talang Lampu Merah Olimpik</li><li>6. Di Wilayah Kebon Pedes Pacilong Kel. Kebon Pedes Kec. Tanah Sareal Kota Bogor</li></ol> <p><b>Pohon Tumbang :</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Di Wilayah Kampung Neglasari RT 004 / RW 004 Kel. Cibuluh, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor.</li><li>2. Di Wilayah GOR Belakang Kantor Kesbangpol dan PWI</li><li>3. Di Wilayah Dekat Mal BTM</li><li>4. Di Wilayah SD Malabar</li></ol> <p><b>Atap Terbawa Angin :</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Di Wilayah RT 003 / RW 001 Kel. Bantarjati, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor</li><li>2. Bangunan Ambruk</li><li>3. Di Wilayah Kampung Ciranjang RT 001 / RW 005 Kel. Pamoyanan, Kec. Bogor Selatan, Kota Bogor. (Sudah Assessment)</li></ol>	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

22.	Kamis, 13 Oktober 2022 (03:17)	Kota Bogor	Stasiun Bogor	Banjir	-	Hujan deras menyebabkan ruang utama hingga rel kereta listik terendam	Pihak KAI menutup sementara pintu loket masuk dan keluar dari arah Alun-Alun pada jam 15:20 = 16:20 WIB sebab banjir yang cukup tinggi dan juga mengalihkan pintu masuk keluar penumpang ke gate lain	<a href="https://kumparan.com/kumparannews/hujan-deras-stasiun-bogor-terendam-banjir-1z2U031NYLi/full">https://kumparan.com/kumparannews/hujan-deras-stasiun-bogor-terendam-banjir-1z2U031NYLi/full</a>
23.	Senin, 17 Oktober 2022 (12:33)	Bali	Jembatan Tukad Biluk Poh, Desa Tegal, Cangkring, Kec. Mendoyo  Kab. Jembrana	Banjir Bandang	-	hujan lebat sejak Minggu 16/10/2022 malam disebut sebagai banjir paling besar terjadi di beberapa tahun terakhir	Jembatan yang merupakan jalur utama Denpasar-Gilimanuk, saat ini jembatan tertutup material banjir (batang kayu hutan yang hanyut bercampur lumpur) sehingga arus lalu lintas lumpuh total  Akibat banjir (lalu lintas,red) lumpuh dari arah barat mulai dari RS Balimed Desa Dingin Tukadaya, Kecamatan Jembrana hingga Jembatan Tukad Biluk Poh  Kemacetan mengular terjadi mencapai 12km dari masing-masing arah, sepanjang jalur tersebut terdapat truk truk besar, jalur Denpasar-Gilimanuk yang ditutup sejak Minggu malam dialihkan ke Singaraja	<a href="https://www.detik.com/bali/berita/d-6352401/banjir-terbesar-di-jembrana-kayu-hutan-tutup-jembatan-macet-12-km">https://www.detik.com/bali/berita/d-6352401/banjir-terbesar-di-jembrana-kayu-hutan-tutup-jembatan-macet-12-km</a>
24.	Senin, 17 Oktober 2022	Bali	Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana di Kab. Jembrana	Banjir	1 orang tewas	Cuaca ekstrim/hujan dengan intensitas tinggi yang terjadi pada 16 – 17 Oktober 2022 di Kabupaten Jembrana mengakibatkan terjadinya banjir dan beberapa kejadian lainnya	1. Banjir di sejumlah desa di Kabupaten Jembrana seperti Desa Yehembang Kauh/Br.Sekar Kejula, Lk.Biluk Poh Kelurahan Tegal Cangkring, Kelurahan Sangkar Agung, Lk.Pemedilan, Kelurahan Dauhwaru, Desa	BNPB Kabupaten Jembrana

							<p>Dangintukadaya, Desa Air Kuning, Desa Kaliakah, Desa Melaya dan di beberapa tempat lainnya</p> <ol style="list-style-type: none"><li>2. Ketinggian air yang cukup tinggi di beberapa desa/kelurahan mengharuskan adanya evakuasi dan pembuatan tempat pengungsian sementara/pos pengungsian di lingkungan Biluk Poh Kelurahan Tegal Cangkring dan lingkungan Samblong Kelurahan Sangkar Agung</li><li>3. Berdasarkan data awal di lingkungan Biluk Poh jumlah kepala keluarga yang terdampak sebanyak 117 KK dan bangunan rusak sebanyak 45 rumah (belum teridentifikasi rusak ringan/sedang/berat)</li><li>4. Selain menyebabkan banjir cuaca ekstrim juga mengakibatkan jembatan penghubung antara Kelurahan Tegalcangkring dan Desa Penyaringan putus sehingga mengganggu kelancaran transportasi dan kehidupan warga masyarakat</li><li>5. Meluapnya air bungai Biluk Poh mengakibatkan terjadi penumpukan batang kayu dan sampah sehingga</li></ol>	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

							<p>terjadi kemacetan total jalur Gilimanuk ke Denpasar</p> <p>6. Banjir juga mengakibatkan 1 (satu) orang warga hanyut saat ini masih dalam pencarian</p> <p>7. Penanganan masih dilaksanakan sampai saat dengan melibatkan unsur TNI,POLRI,BASARNAS, dan Relawan Penanggulangan Bencana</p>	
25.	Senin, 17 Oktober 2022 (15:13)	Kab. Malang	Sungai Panguluran	Banjir	-	<p>Terjadi hujan lebat di Kab. Malang wilayah selatan yang menyebabkan Tinggi Muka Air di Hulu Sungai Panguluran, Ds. Sitarjo</p> <p>Lokasi : Kec. Sumbermanjing Wetan 1) Ds. Sitarjo 2) Ds. Tambakrejo 3) Ds. Kedungbanten 4) Ds. Tambaksari</p>	<p>Keinaikan debit air memasuki rumah warga sekitar</p> <p><b>Kondisi saat ini :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pantauan cuaca di Ds. Sitarjo <b>Hujan Sedang-Lebat</b></li> <li><b>TMA</b> Hulu Sungai Panguluran, Kedung Banteng : 400cm ( <b>Status Awas</b> )</li> </ul> <p><b>Dampak :</b> Kec. Sumbermanjing Wetan 1) Ds. Sitarjo - RW 15, Ketinggian air : ±1 Meter - RW 14, Ketinggian air : ±1.5 Meter - RW 03, Ketinggian air : ±50 Cm - 1 Meter - Dsn. Rowotrate, ketinggian air : ±20 Cm - 1.5 Meter - Balai Ds. Sitarjo, Halaman tergenang air</p>	Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jawa Timur

							<p>2) Desa Tambakrejo - RT 07, Ketinggian air : ±50 Cm</p> <p>3) Desa Kedungbanteng - RT 05, Saluran Irigasi Jebol - RT 27</p> <p>4) Desa Tambakasri - RT 16 / RW 03, TPJ Longsor</p> <p><b>Kebutuhan Medesak:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Air Bersih</li> <li>- Alat Kebersihan Rumah Tangga</li> <li>- Alat Penguras Air Sumur</li> <li>- Sembako</li> <li>- Personil</li> </ul> <p><b>Upaya :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Agen Bencana Prov. Jatim Kab. Malang dan TRC BPBD Kab. Malang melakukan assesment di lokasi kejadian dan berkoordinasi dengan pihak terkait</li> <li>- Evakuasi Warga Rentan diwilayah Terdampak ke Tempat Aman</li> <li>- PMI mendirikan layanan Dapur Umum</li> <li>- Pendistribusian Makan Siang untuk Warga Terdampak</li> </ul>	
26.	Senin, 17 Oktober 2022 (12:00)	Malang	Kecamatan Sumbermanjing wetan, Desa Sitoarjo  Kec wuma	Banjir Bandang (susulan)	-	Curah hujan yang sangat tinggi dan air meluap kedaratan	<p>Menerjang 6 wilayah Wilayah yang terendam banjir</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kec. Sumbermanjing wetan</li> <li>• Kec. Pagak</li> <li>• Kec. Dampit</li> <li>• Kec. Sumawe</li> <li>• Kec. Bantoer</li> <li>• Kec. Donomuljo</li> </ul>	<a href="https://www.youtube.com/watch?v=ah4Z8nP3Uz4">https://www.youtube.com/watch?v=ah4Z8nP3Uz4</a>

							Ketinggian air mencapai 3-4 meter, akibatnya rumah warga terendam dan hanya menyisakan atap rumahnya saja. Dusun Rowotrate, Kec. Sumbermanjing wetan yang terdampak paling parah	
27.	Senin, 17 Oktober 2022	Bali	Kabupaten Jembrana	Banjir	1 orang tewas	cuaca ekstrim /hujan dengan intensitas tinggi yang terjadi pada tanggal 16 s/d 17 Oktober 2022 sampai dengan Pkl. 18.00 WITA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Banjir di sejumlah desa di Kabupaten Jembrana seperti Desa Yehembang Kauh/Br.Sekar Kejula, Lk.Biluk Poh Kelurahan Tegal Cangkring, Kelurahan Sangkar Agung, Lk.Pemedilan, Kelurahan Dauhwaru, Desa Dangintukadaya, Desa Air Kuning Desa Kaliakah, Desa Melaya dan di beberapa tempat lainnya.</li> <li>2. Ketinggian air yang cukup tinggi di beberapa desa/kelurahan mengharuskan adanya evakuasi dan pembuatan tempat pengungsian sementara/pos pengungsian di Lingkungan Biluk Poh Kelurahan Tegal Cangkring dan Lingkungan Samblong</li> <li>3. Kelurahan Sangkar Agung. Berdasarkan data awal di Lingkungan Biluk Poh jumlah Kepala Keluarga yang</li> </ol>	

							<p>terdampak sebanyak 117 KK dan bangunan rusak sebanyak 45 rumah (belum teridentifikasi rusak ringan/sedang/berat).</p> <p>4. Selain menyebabkan banjir cuaca ekstrim juga mengakibatkan jembatan penghubung antara Kelurahan Tegalcangkring dan Desa Penyaringan putus sehingga mengganggu kelancaran transportasi dan kehidupan warga masyarakat.</p> <p>5. Meluapnya air sungai bilukpoh mengakibatkan terjadi penumpukan batang kayu dan sampah sehingga terjadi kemacetan total jalur Gilimanuk ke Denpasar.</p> <p>6. Banjir juga mengakibatkan <b>1 (satu) orang korban meninggal atas nama Ni Putu Widya Margaretta,(17), alamat Banjar Yeh Buah, Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo.</b></p> <p><b>Penanganan Jembatan Tegalcangkring-Penyaringan :</b>          Jembatan penghubung antara Kelurahan Tegalcangkring dan Desa Penyaringan sudah dapat dilalui kendaraan roda dua dengan sistem buka tutup.</p>	
--	--	--	--	--	--	--	---	--



							Sumber : BPBD Jembrana	
28.	Senin, 17 Oktober 2022	Bali	Kabupaten Karangasem	Banjir dan Longsor	3 orang tewas	Hujan deras	<p>sampai dengan Pukul Pukul 16.00 Wita terdapat 40 (empat puluh) titik lokasi kejadian / bencana, yakni sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kecamatan Abang sebanyak 5 (lima) titik lokasi</li> <li>2. Kecamatan Selat sebanyak 16 (enam belas) titik lokasi</li> <li>3. Kecamatan Bebandem sebanyak 12 (dua belas) titik lokasi</li> <li>4. Kecamatan Rendang sebanyak 5 (lima) titik lokasi</li> <li>5. Kecamatan Karangasem sebanyak 5 (lima) titik lokasi</li> </ol> <p>mengakibatkan dampak sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Sebanyak 2 (dua) orang meninggal dunia karena banjir</b></li> <li>2. <b>Sebanyak 1 (satu) orang meninggal dunia karena tertimbun longsor</b></li> <li>3. Belasan rumah warga rusak dan harus mengungsi ke rumah keluarga terdekat</li> <li>4. Sebanyak 3 (tiga) unit kendaraan roda dua hanyut terbawa banjir</li> </ol>	BPBD Karangasem

						<p>5. Sebanyak 5 (lima) unit truk tenggelam di Galian C</p> <p>6. Sebanyak 2 (dua) Sekolah terendam banjir</p> <p>7. Beberapa ruas jalan tertutup longsor dan beberapa ruas jembatan jebol</p> <p>Sampai dengan saat ini tim masih terus melaksanakan pendataan, dan akan terus kami update perkembangannya</p> <p><b>Kecamatan Abang :</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pohon Tumbang Mengenai badan jalan di Desa Tista, Abang saat ini sudah tertangani</li><li>2. Pohon Tumbang mengenai setengah badan jalan di Berina, Kec. Abang Tim BPBD menuju ke lokasi kejadian dan saat ini sudah ditangani tim BPBD Karangasem</li><li>3. Br. Dinas Abang Kaler, Desa Abang, tembok jebol dan air masuk kerumah warga milik An. Ida Made Santika dan menghanyutkan barang barang miliknya.</li><li>4. Senderan rumah jebol dan pelinggih juga ikut tergerus Di Dusun Umanyar, Desa Ababi, Abang</li><li>5. Br. Dinas Purwa Ayu, Desa Tri Bhuana, Abang, akses jalan tertimbun longsor,</li></ol>	
--	--	--	--	--	--	---	--

						<p>diperkiaranakan 96 KK terisolir, hanya bisa dilewati dengan jalan kaki, untuk tindak lanjut sudah diarahkan alat berat menuju ke lokasi untuk pembukaan akses jalan;</p> <p><b>Kecamatan Selat :</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Rumpun bambu menutup badan jalan di Timur Yeh Sah, Desa Muncan im TRC sudah menuju ke lokasi</li><li>2. Br. Dinas Bangbangbiaung, Desa Duda, Selat Tembok jebol dan air masuk ke pekarangan rumah</li><li>3. Br. Dinas Santi, Desa Selat, Kec. Selat akibat hujan deras 1 rumah dihuni 1 KK terdiri dari 5 jiwa, Tembok rumah tersebut jebol diterjang luapan air, rumah tersebut berada ditengah tengah jalur Tukad Mati ( sungai Mati ) dan <b>2 jiwa</b> dalam kejadian tersebut <b>hanyut</b> dan <b>ditemukan</b> dalam keadaan <b>meninggal An. I Gusti Ayu Agung Pradnya Aprilianti (19) dan An. I Gusti Agung Ngurah Wedana Putra ( 8) Meninggal Dunia</b>, dan 3 jiwa lainnya mengalami luka-luka</li><li>4. Hasil koordinasi dengan perbekel Duda Utara ada</li></ol>	
--	--	--	--	--	--	--	--

							<p>korban <b>Meninggal tertimbun longsor di Dusun Perangsari Tengah, Desa Duda Utara, Kec. Selat</b> rumahnya berada di pertengahan bukit, rumah dihuni 1 KK 2 Jiwa yakni pasangan suami istri, untuk istri selamat dan suaminya ditemukan meninggal An. I Nengah Suti, kejadian pukul 05:00 wita saat ini jenazah sudah berada di Puskesmas Selat.</p> <p>5. Tanah Longsor mengenai akses jalan masyarakat di Br. Dinas Wates Kaja, Desa Duda Timur, Selat, saat ini ditangani dengan swadaya oleh Relawan Desa untuk membuka akses sepeda motor</p> <p>6. Longsornya jalan menuju Beji, lokasi di Br. Dinas Putung, Desa Duda Timur, Kec. Selat.</p> <p>7. Jalan provinsi longsor mengenai setengah badan jalan volume material tanah tidak terlalu banyak lokasi banjar wates kangin, Desa Duda Timur</p> <p>8. Br. Dinas Bangbangbiaung, Desa Duda, Selat Tembok jebol dan air masuk ke pekarangan rumah 1 kk</p>	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

							<p>terdiri dari 4 Jiwa, nihil korban jiwa maupun luka.</p> <p>9. Tembok penyengker Rumah sepanjang 20 meter, rumah dan rumah dan isinya terendam banjir milik Ida Bagus Made Parwata, 32 tahun, Satpam SMU 1 Selat, Alamat Dan Bangbang Biaung, kerugian kurang lebih 100 juta.</p> <p>10. Tembok rumah/bangunan dan sepeda motor hanyut, milik I Made Sumiarta als Md Rium, 63 tahun, Swasta, Alamat Dan Bangbang Biaung, Desa Duda, kerugian kurang lebih 25 juta</p> <p>11. Gudang Batu, dan gergaji pemotong batu tabas hanyut milik I Wayan Sudarma, 47 tahun, Alamat Dsn Bangbang Biaung Desa Duda kerugian sekira 50 juta.</p> <p>12. Rumah dan isi rumah terendam banjir dan tembok penyengker rumah milik I Wayan Mudiasa, 47 Thn, swasta, Dsn Pegubugan, Desa Duda, kerugian 40 juta.</p> <p>13. Rumah dan isi rumah terendam banjir milik I Nyoman Kesyug, 70 tahun, petani Dsn Pegubugan Desa Duda.</p>	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

						<p>14. Kandang ayam milik I Nyoman Putu, 58 tahun, Swasta, alamat Geriana Kauh, alamat kandangnya diDsn Bangbang Biaung Desa Duda, ayam sebanyak kurang lebih 1600 ekor, kerugian kurang lebih 100 juta.</p> <p>15. Tembok dan dasar rumah rusak milik I Putu Sidemen, 41, sopir, Bangbang Biaung Desa Duda, kerugian 20 juta.</p> <p>16. SDN 2 Duda Utara di Dusun Perangsari Tengah tembok sekolah jebol dan material tanah dan air masuk ke area sekolah informasi dari Perbekel Duda Utara bahwa rencana besok (18/10) akan dilakukan gotong royong oleh staff Desa, Pihak sekolah dan Orang Tua Murid.</p> <p><b>Kecamatan Bebandem :</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Br. Dinas Liligundi Desa Bebandem, baniir di Galian C, untuk 1 truk dan 2 truk engkel terjebak, untuk saat ini sudah dapat dievakuasi, Nihil adanya korban jiwa maupun luka, yang terjebak 5 orang</li><li>2. Banjir dan Longsor di Dusun Abiantiing, Desa Jungutan, 15 orang</li></ol>	
--	--	--	--	--	--	---	--

							<p>terjebak, Tim SAR dan TRC sudah menuju ke lokasi kejadian untuk evakuasi ( sudah koordinasi dengan Pusk. Bebandem untuk siagakan Tim Medis ) untuk warga yang terdampak masih di assessment oleh Tim TRC ke lokasi kejadian</p> <ol style="list-style-type: none"><li>3. Jembatan Putus di dijalan Kubu Pangi – Yeh Kori, akses jalan sama sekali tidak bisa dilewati di Dusun Pangleg, Desa Jungutan, Kec. Bebandem</li><li>4. Banjir di Telaga Tista, Desa Jungutan 2 Sepeda motor hanyu dan tertimbun longsoran</li><li>5. Rumah Warga Terkena longsor milik An. I Wayan Jelantik di Br. Dinas Tanah Ampo, Desa Jungutan, Bebandem</li><li>6. Terjadi Longsori di jln jurusan kalanganyar-kencing kurang lebih 20 meter yg memakan korban material satu unit rumah ( bedah rumah 5x6 m) yg ada di bawahnya, milik I Wayan Subadra lk, 46 th, Hindu, Bali, swasta alamat dsn kalanganyar sibetan mengalami rusak total kerugian materiil saja kurang lebih Rp.</li></ol>	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

							<p>30.000.000 ( tiga puluh juta rupiah )</p> <p>7. Terjadi Longsor pura keluarga luas 4x5 m, milik I wyn Darma remben lk, 53 th, Hindu, Bali, Wni, swasta alamat Dsn kalanganyar Dsn kalanganyar Ds sibetan yg mengakibatkan jln kalanganyar- tiyingnyali terisolasi material beton /lumpur mengakibatkan bangunan rumah di bawahnya milik I Made Sepi lk, 47 th Hindu Bali wni, swasta alamat dsn kalanganyar ds sibetan hanya korban materiil saja kurang lebih Rp 7.000.000( tujuh juta rupiah)</p> <p>8. Longsor tempat ibadah pura keluarga luas, 2x3 m, ( lokasi br kutabali ) milik I wyn Kabeh Yasa lk, 40 th Hindu Bali WNI alamat dsn pengawan ds sibetan. Korban materi Rp. 2.000.000 ( Dua juta rupiah)</p> <p>9. Pohon suren tumbang mengenai kabel listrik warga lokasi jln Sibetan- kalanganyar milik I made putu Winata lk, 50 th Hindu Bali WNI almanat br telaga ds sibetan nihil kerugian.</p>	
--	--	--	--	--	--	--	---	--



							<p>10. longsor mengenai rumah milik I Nengah mudarman, lk,60 th, Hindu Bali, wni, tani 6x5 m tidak ada korban jiwa hanya materiil kurang lebih Rp 1.000.000 ( satu juta rupiah).</p> <p>11. Longsor tempat usaha gudang batu tabas berisikan ( mesin sensor batu,gerinda besar,mesin sirkel,4 dinamo,3 kanovi, mesin pompa air dan alat pertukangan ) berlokasi di br kereteg Sibetan milik I mangku Kusuma jaya lk, 50 th Hindu Bali, WNI swasta alamat br kutabali Sibetan kerugian material kurang lebih Rp. 100.000.000( seratus juta rupiah )</p> <p>12. Pohon Tumbang mengenai jalan di Dusun Tihingan Kangin, Desa Bebandem, Kec. Bebandem, sudah dapat ditangani oleh TRC BPBD Karangasem</p> <p><b>Kecamatan Rendang :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rumah warga terkena longsor milik An. I Wayan Manis di Br. Dinas Batumadeg, Desa Besakih, Kec. Rendang</li> <li>2. Tanah Longsor di sebelah barat Pura Kiduling Kreteg, Pura Agung Besakih, Dusun</li> </ol>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

							<p>Kiduling Kereteg, desa Besakih, Kec. Rendang</p> <ol style="list-style-type: none"><li>3. Terdapat 8 (Delapan) Titik Longsor berada di Timur Perempatan Tukad Belah menuju Pura Tunggul Besi.</li><li>4. Terdapat 3 (Tiga) titik longsor di Timur Taman Edelweis</li><li>5. Terdapat 4 (empat) titik Longsor di Bawah Balai Banjar</li></ol> <p><b>Kecamatan Karangasem :</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Br Dinas Bugbug Kelod, Desa Bugbug, 2 Buah Kandang Babi milik An. I Wayan Pageh, Kerugian: ( Rp 6.000.000 )</li><li>2. Br Dinas Bugbug Kelod, Desa Bugbug, 4 Buah Kandang Babi Milik An. I Nengah Suyasa, Kerugian ( Rp 12.000.000 )</li><li>3. Br Dinas Bugbug Kelod, Desa Bugbug, Sepitank hanyut Milik An. I Ketut Marta. Kerugian ( Rp 3.000.000 )</li><li>4. Br Dinas Bugbug Kelod, Desa Bugbug Senderan Rumah tempat Tinggal retak, milik An. I Wayan Tiasa</li><li>5. Br Dinas Bugbug Kelod, Desa Bugbug, Senderan Rumah jebol milik An. Ni</li></ol>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

							Wayan Suarmini. Kerugian (Rp 25.000.000)	
29.	Senin, 17 Oktober 2022	Bali	Kabupaten Tabanan	Tanah Longsor	1 orang tewas	Cuaca Ekstrem pada 16-17 Oktober 2022	<p>bahu jalan tergerus, jalan berlubang, dan jembatan roboh di beberapa titik di Kabupaten Tabanan dengan rincian sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kecamatan Pupuan : Tanah longsor dan pohon tumbang menutupi badan jalan di Br. Sanda Pupuan, jalur utama Pupuan-Singaraja. Nihil korban jiwa dan luka;</li> <li>2. Kecamatan Penebel : Tanah longsor dan pohon tumbang menutupi badan jalan di jalur utama Bolangan menuju Senganan. Nihil korban jiwa dan luka;</li> <li>3. Kecamatan Penebel : Tanah longsor dan pohon tumbang menutupi badan jalan di Desa Tajen menuju Br. Selonding. Nihil korban jiwa dan luka;</li> <li>4. Kecamatan Baturiti : Pohon tumbang menutupi badan jalan di jalan utama Denpasar-Singaraja. Nihil korban jiwa dan luka;</li> <li>5. Kecamatan Baturiti : Tanah longsor menutupi jalan menuju B. Palian Luwus Baturiti. Nihil korban jiwa dan luka;</li> </ol>	

							<p>6. Kecamatan Baturiti : Tanah Longsor Menimpa Rumah Warga menimbulkan <b>1 Korban Jiwa An. Putu Aldy Prayoga jenis kelamin laki2 umur 11 thn. Lokasi di Br. Apuan Desa Apuan Baturiti;</b></p> <p>7. Kecamatan Baturiti : Tanah longsor dan pohon tumbang menutupi badan jalan jalur utama Apuan-Pacung Baturiti. Nihil korban jiwa dan luka;</p> <p>8. Kecamatan Marga : Banjir bandang menerjang Pura Manik Toya Umadiwang di Desa Batan Nyuh. Nihil korban jiwa dan luka</p>	
30.		Bali	Kab. Badung	Tanah Longsor, Banjir, Pohon Tumbang		Cuaca Ekstrem pada 16-17 Oktober 2022	<p>1. Kecamatan Petang : Tanah longsor, pohon tumbang dan bangunan roboh di 17 lokasi. Nihil korban jiwa dan luka;</p> <p>2. Kecamatan Abiansemal : pohon tumbang dan jembatan rusak di 7 lokasi. Nihil korban jiwa dan luka;</p> <p>3. Kecamatan Mengwi : Banjir, jembatan jebol, tanah longsor, dan pohon tumbang di 9 lokasi. Nihil korban jiwa dan luka;</p>	
31.		Bali	Kab. Bangli	Tanah Longsor, Banjir, Pohon	1 orang tewas	Cuaca Ekstrem pada 16-17 Oktober 2022	<p>1. Kecamatan Bangli : Seorang warga hanyut jatuh ke got dan ditemukan dalam keadaan meninggal</p>	

				Tumbang			<p>dunia. <b>1 orang meninggal dunia;</b></p> <p>2. Kecamatan Susut : Banjir menggenangi areal Pura Tirta Payuk dan tanah longsor di 3 (tiga) titik yaitu di Banjar Demulih, Desa Demulih dan di Ruas Jalan Demulih_Serokadan mengakibatkan akses jalan terganggu. Tanah longsor di Banjar Tanggahan Tengah mengakibatkan tempat ibadah sepanjang 10 meter longsor. Nihil korban jiwa dan luka. Kerugian 10 Juta Rupiah;</p>	
32.	Selasa, 18 Oktober 2022	Bali		Banjir			<p><b>Kabupaten Jembrana:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Desa dan Kelurahan yang terdampak banjir 18 Desa</li> <li>• Titik banjir : 35 titik</li> </ul> <p><b>Kerugian :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rumah warga terendam : 353 rumah</li> <li>• Yang mengungsi : 123KK</li> <li>• Yang berhasil di evakuasi : 38 orang</li> <li>• Orang terseret arus : 1 orang</li> </ul> <p><b>Jembatan Putus : 7 jembatan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jembatan banjar penyaringan – tibu baleng kelod medoyo</li> </ul>	Laporan Bencana BNPB Kab. Jembrana

							<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jembatan alternatif putus di banjar sekar kejula kelod mendoyo</li> <li>• Jembatan di BR bungbungan lokasi jalan proyek tahap pembangunan – mendoyo</li> <li>• Jembatan sungai gelar Jembrana</li> <li>• Jembatan menghubungkan banjar mundukranti dan banjar pemuahan melaya</li> <li>• Jembatan di jalur kebun warga putus melayatengah kaje</li> <li>• Jembatan utama amyarsari melaya</li> </ul> <p>Jembatan tertutup material banjir : 1 jembatan (Jembatan Bilukpoh Mendoyo)</p> <p>Pohon tumbang : 2 kejadian Jalan Putus : 1 kejadian Rumah roboh : 5 rumah (pesisir pantai pemuahan) Tiang listrik tumbang : 1 kejadian kendang ternak Hancur : 2 kajian</p> <p><b>Bencana Per Kecamatan :</b> <b>Kec. Pekutatan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Desa dan kelurahan yang terdampak banjir : 1 desa</li> <li>• Titik banjir : 2 titik</li> </ul> <p>Lokasi bencana :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Banjir di Dusun Dingin Pangkung Pekutatan</li> </ol>	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

							<p>Kerugian : 1 jalan desa terputus</p> <p>2. Banjir di Dsn Cempaka Desa Pangyangan Kerugian : 1 rumah terendam</p> <p><b>Kec. Mendoyo</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Desa dan kelurahan yang terdampak banjir : 4 desa</li><li>• Titik banjir : 4 titik</li><li>• Rumah warga terendam : 38 rumah</li><li>• Orang terseret arus : 1 orang</li><li>• Jembatan pitus : 3 jembatan</li><li>• Jumlah pengungsi : 62KK</li></ul> <p><b>Lokasi bencana :</b></p> <p>1. Banjir di Tegalcangkring Kerugian :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• jembatan Bilukpoh dipenuhi material banjir dan tidak bisa dilewati</li><li>• 5 rumah warga terendam</li></ul> <p>2. Banjir di Penyaringan Kerugian :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 16 rumah warga terendam</li><li>• 1 orang warga terseret arus</li><li>• 1 jembatan banjar penyaringan – tibu beleng kelod terputus</li></ul>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

							<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah pengungsi 62 KK 200 Jiwa</li> </ul> <p>3. Banjir di <b>Yahembang Kauh</b> Kerugian :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 13 rumah warga terendam</li> <li>• 1 jembatan alternatif putus di banjar sekar kejula kelod</li> <li>• 1 tiang listrik roboh</li> </ul> <p>4. Banjir di <b>Yahembang</b> Kerugian :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 rumah warga terenda,</li> <li>• Jembatan di Br bungbungan lokasi jalan tahap pembangunan tergerus banjir</li> </ul> <p>5. Banjir di Bilukpoh Kerugian :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah pengungsi 62 KK (sumber : Korcam Kec.Mendoyo)</li> </ul> <p><b>Kec.Jembrana</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Desa dan kelurahan yang terdampak banjir : 8 desa</li> <li>• Titik banjir : 9 titik</li> <li>• Rumah warga terendam : 305 rumah</li> <li>• Warga mengungsi : 28 KK</li> <li>• Jembatan putus : 1 jembatan</li> <li>• Pohon tumbang : 2 kejadian</li> </ul>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--



							<p><b>Lokasi Bencana :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Banjir di Desa Batu Agung Banjar Palunganbatu Kerugian : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 jembatan putus (jembatan sungai gelar)</li> </ul> </li> <li>2. Banjir di BTN Graha Pemedilan, Lingkungan Pemedilan, Kel.Dauh Waru Kerugian : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 KK menungsi ke Balai Banjar Pemedilan</li> </ul> </li> <li>3. Banjir di BTN Puri Tukadaya, Banjar Dangintukadaya Kerugian : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 KK (20 rumah) mengungsi kerumah kerabat</li> </ul> </li> <li>4. Banjir di BTN Dau 1 dan Dau 2, lingkungan Pangkungondang Kerugian : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sebanyak 17 unit di BTN Dau 1</li> <li>• 42 unit BTN Dau 2</li> <li>• 14 Kepala Keluarga disekitar BTN</li> </ul> </li> <li>5. Banjir di Lingkungan Samblong Air menggenang 40cm Kerugian : -</li> <li>6. Banjir di lingkungan pandem ketinggian air sekitar 1 meter Kerugian : -</li> </ol>	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

							<p>7. Banjir dan pohon tumbang menutup akses jalan desa budeng Kerugian : -</p> <p>8. Banjir di banjar tengah desa Yehkuning Kerugian : 2 mobil pengangkut ikan terjebak di selatan jembatan Yehkuning</p> <p>9. Banjir di jalan Gunung Merapi, lingkungan Lolotan Timur Kerugian : -</p> <p>10. Batu agung : 110 KK terdampak banjir</p> <p>11. Air Kuning : 42 KK terdampak banjir</p> <p><b>Kec.Negara</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Desa dan kelurahan yang terdampak banjir : 4 desa</li> <li>• Titik banjir : 9 titik</li> <li>• Rumah warga terendam : 8 rumah</li> <li>• Jalan putus : 1 kejadian</li> <li>• Rumah roboh : 5 rumah (pesisir pantai pebuahan)</li> </ul> <p><b>Lokasi Bencana :</b></p> <p>1. Banjir di jalan sedap malam ketinggian air sekitar 1 Meter Kerugian :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• belum bisa diprediksi</li> </ul>	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

							<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Banjir di Banjar Munduk di Kampung Kedunen, ketinggian air sekitar 30 Cm</li> <li>3. Banjir di Banjar Kelapa Balian, ketinggian air sekitar 20 Cm</li> <li>4. Belakang masjid Muhajirin Br. Pebuahan, dekat jembatan Tukadaya, rumah semua terendam, selutut kaki / 50 Cm</li> <li>5. Banjir Di desa Baluk, banjar rening, jati, banjar anyar, baluk II        Kerugian :       <ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 rumah warga terendam</li> </ul> </li> <li>6. Banjir di pinggir pantai pebuahan        Kerugian :       <ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 rumah roboh</li> </ul> </li> <li>7. Banyubiru : 8 KK yang terdampak banjir</li> </ol> <p><b>Kec.Melaya</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Desa dan kelurahan yang terdampak banjir : 3 desa</li> <li>• Titik banjir 11 titik</li> <li>• Jembatan putus : 3 jembatan</li> <li>• Kendang ternak hancur : 2 kejadian</li> <li>• Rumah warga terdampak banjir : 1 rumah</li> </ul> <p><b>Lokasi Bencana</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Banjir di Desa Tukadaya        Kerugian :</li> </ol>	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

							<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Jembatan putus (menghubungkan banjar mundukranti &amp; banjar pebuahan)</li> </ul> <p>2. Banjir di Melaya Tengah Kaje  Kerugian :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• jembatan di jalur kebun warga putus</li> </ul> <p>3. Banjir di Ambyarsari Melaya  Kerugian :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 kendang babi &amp; ayamhancur</li> <li>• 1 Jembatan putus (jembatan utama ambyarsari)</li> </ul> <p>4. Banjir di asrama polsek melaya</p> <p>5. Banjir di bawah Pos Lantas Sumpersari</p> <p>6. Jalan Utama Depan Pura Alasangker, bagian Utara tergenang air</p> <p>7. Jalan gang 1 lingk. Arum Barat, depan rumah Pak Leong (bengkel), tergenang air setinggi pergelangan kaki  Kerugian : -</p> <p>8. Jalan gang 1 lingk. Samiana, depan rumah Pak Made Purnata, tergenang air setinggi pergelangan kaki  Kerugian : -</p>	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

							<p>9. Jalan gang 4 lingk. Arum Timur, tergenang air setinggi pergelangan kaki Kerugian : -</p> <p>10. Areal Kantor Lurah Gilimanuk, tergenang air Kerugian : -</p> <p>11. Melaya : 1 KK yang terdampak banjir</p>	
33.	Selasa, 18 Oktober 2022	Kab. Blitar	Kecamatan Sutojayan Panggungrejo, Wonotirto, Wates & Binangun	Banjir	-		<p>BPBD Kabupaten Blitar mencatat ada seribu lebih keluarga terdampak banjir di 5 Kecamatan di Kabupaten Blitar. Paling parah di Kecamatan Sutojayan mencapai seribu lebih KK.</p> <p>Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Blitar mengatakan update data hingga Senin 17 Oktober 2022 sore ada 13 titik lokasi kejadian yang tersebar ke 5 Kecamatan meliputi Sutojayan, Panggungrejo, Wonotirto, Wates &amp; Binangun yang terdampak bencana banjir.</p> <p>Untuk Kecamatan Sutojayan total sekitar 1.094 Kepala Keluarga (KK) yang terdampak, di antaranya di Gondangleg, Purworejo, Sutojayan, Bacem, Sumberjo &amp; Kalipang.</p> <p>Selanjutnya di Kecamatan Binangun ada sekitar 20 KK terdampak, Kecamatan Panggungrejo 49 KK terdampak, Kecamatan Wates 17 KK</p>	BPBD Kab. Blitar

							<p>terdampak &amp; Wonotirto ada pasar yang terdampak.</p> <p><b>Total data sementara hasil asesmen, ada 1.180 KK yang terdampak banjir ini.</b></p> <p>Sementara untuk <b>rumah</b> yang terdampak mencapai <b>1.179 unit, mushola 1 unit</b> serta sebagian akses jalan yang sampai Senin malam belum bisa dilintasi.</p>	
34.	Selasa, 18 Oktober 2022 (18:00)	Bali	Kab. Jembrana	Banjir	1 orang tewas	<p>hujan dengan intensitas sedang hingga lebat pada hari Minggu, 16 Oktober 2022 Pukul 20.30 WITA</p>	<p><b>Lokasi :</b></p> <p>Kec. Mendoyo</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ds. Yehembang</li> <li>• Kel. Tegalcangkring</li> </ul> <p>Kec. Jembrana</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kel. Sangkaragung</li> <li>• Ds. Dangintukadaya</li> <li>• Ds. Air Kuning</li> </ul> <p>Kec. Melaya</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ds. Sumbersari</li> <li>• Ds. Melaya</li> </ul> <p>Kec. Negara</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ds. Kaliakah</li> <li>• Kel. Lelateng</li> </ul> <p><b>Korban :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ± 388 KK terdampak</li> <li>• 123 KK mengungsi</li> </ul> <p><b>Kondisi Mutakhir :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Korban hilang sudah di temukan dalam keadaan meninggal dunia</li> <li>• Jembatan penghubung antara Kelurahan Tegalcangkring dan Desa Penyaringan sudah dapat</li> </ul>	PUSDALOPS BNPB

							dilalui kendaraan roda dua dengan sistem buka tutup.	
35.	Selasa, 18 Oktober 2022 (20:00)	Kab. Trengalek		Tanah Longsor	-	Hujan intensitas sedang-lebat mulai hari Senin Malam 17 Okt 2022 hingga selasa 18 okt 2022 di wilayah Kab.Trengalek menyebabkan beberapa wilayah di 8 Kecamatan mengalami longsor	<p>8 kecamatan (18 desa/kel dengan 46 lokasi longsor)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kec. Trengalek 2 Desa (10 Lokasi) Ngares, Pringapus</li> <li>• Kec. Dangko 2 Desa (2 Lokasi) Pandean, pringapus</li> <li>• Kec. Suruh 4 Desa (6 Lokasi) Gamping, mlinjo, wonokerto, suruh</li> <li>• Kec.Gundusari 2 Desa (2 Lokasi) Ngrayung, wonoanti</li> <li>• Kec.Tugu 2 Desa (18 Lokasi) Puncanganak, Prambon</li> <li>• Kec. Kampak 2 Desa (4 Lokasi) Karangrejo, Bandoagung</li> <li>• Kec. Pule 1 Desa (1 lokasi) Jombok</li> </ul> <p>Penduduk terdampak</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah KK : 71 (Data Sementara)</li> <li>• Jumlah Pengungsi Sedang Proses Pengumpulan</li> </ul>	BPBD
36.	Selasa 18 Oktober 2022 (14:00)	Kab. Trengalek		Banjir	-	Hujan intensitas sedang-lebat mulai hari Senin Malam 17 Okt 2022 hingga selasa 18 okt 2022 di wilayah Kab.Trengalek menyebabkan banjir yang	<p>5 kecamatan (21 desa/kel) Kec. Trengalek</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tamanan</li> <li>• Ngares</li> <li>• Ngantru</li> </ul>	BPBD

						<p>merendam kawasan Pemukiman, Perkantoran, persawahan, jalan dan RSUD dr. Seodomo Kab. Trengalek</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sambirejo</li> <li>• Rejowinangun</li> <li>• Kelutan</li> <li>• Sumbergedong</li> <li>• Sumberdadi</li> </ul> <p>Kec. Karang 1 desa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Salamrejo</li> </ul> <p>Kec.Pogalan 6 Desa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ngandirenggo</li> <li>• Pogalan</li> <li>• Wonocoyo</li> <li>• Ngetal</li> <li>• Ngulankulon</li> <li>• Bandarejo</li> </ul> <p>Kec. Durenan 1 desa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Samarum</li> </ul> <p>Kec. Gandusari 5 desa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wonorejo</li> <li>• Sukorejo</li> <li>• Ngrayung</li> <li>• Krandegan</li> <li>• Gandusari</li> </ul> <p>Penduduk Terdampak :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah KK 1018 (Data Sementara)</li> <li>• Jumlah Pengungsi Sedang proses pengumpulan</li> </ul>	
37.	Selasa, 18 Oktober 2022 (20:00)	Kab. Trengalek		Banjir	-	<p>Hujan intensitas sedang-lebat mulai hari Senin Malam 17 Okt 2022 hingga selasa 18 okt 2022 di wilayah Kab.Trengalek menyebabkan banjir yang merendam kawasan Pemukiman, Perkantoran,</p> <p>5 kecamatan (25 desa/kel) . Kec. Trengalek 8 desa/kel</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tamanan</li> <li>• Ngares</li> <li>• Ngantru</li> <li>• Sambirejo</li> <li>• Rejowinangun</li> <li>• Kelutan</li> </ul>	BPBD



						<p>persawahan, jalan dan RSUD dr. Seodomo Kab. Trenggalek</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sumbergedong</li> <li>• Sumberdadi</li> </ul> <p>Kec. Karang 2 desa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Salamrejo</li> <li>• Sumberingin</li> </ul> <p>Kec.Pogalan 7 Desa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ngandirenggo</li> <li>• Pogalan</li> <li>• Wonocoyo</li> <li>• Ngetal</li> <li>• Ngulankulon</li> <li>• Bandarejo</li> <li>• Kedunglurah</li> </ul> <p>Kec. Durenan 1 desa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Samarum</li> </ul> <p>Kec. Gandusari 7 desa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wonorejo</li> <li>• Sukorejo</li> <li>• Ngrayung</li> <li>• Krandegan</li> <li>• Gandusari</li> <li>• Melis</li> <li>• Karanganyar</li> </ul> <p>Penduduk terdampak</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah KK 2457 ( data sementara)</li> <li>• Jiwa terdampak 7440 (data sementara)</li> </ul>	
--	--	--	--	--	--	--	--

Malang dan Sekitarnya	
Bali dan Sekitarnya	
Banten	
Bogor	
Desa Wisata Bali	



### Update Kondisi Cuaca Maritim

No	Hari/Tanggal	Wilayah	Berlaku	Cuaca	Kondisi Angin	Gelombang	Sumber
1.	Senin, 10 Oktober 2022	Perairan Jawa Timur	24 Jam mulai 11 oktober 2022 jam 07:00 WIB	disebagian besar wilayah perairan Jawa timur berpotensi hujan ringan	Arah angin didominasi dari Selatan - Barat Daya, kec. angin maksimum di Laut Jawa bagian timur sebesar 11 knot (20 km/jam) dan S. Hindia selatan Jatim sebesar 15 knots (28 km/jam).	Ketinggian gelombang laut di Selat Madura 0.1-0.3 m, Laut Jawa bagian timur antara 0.2-0.5 m dan S. Hindia Selatan Jatim antara 1.0-2.5 m.	<a href="http://maritimjatim.info/index.php">http://maritimjatim.info/index.php</a> BMKG
2.	Selasa, 18 Oktober 2022			Berdasarkan hasil monitoring dan prediksi BMKG, kondisi suhu muka laut di wilayah Indonesia pada September hingga November 2022 dalam kondisi hangat, kemudian diprediksi akan menurun menuju kondisi normal mulai Desember 2022 hingga Mei 2023.			BMKG Instagram : @infoBMKG

				<p>Pemerintah Pusat maupun Daerah juga harus tetap terus meningkatkan optimalisasi fungsi infrastruktur sumber daya air pada wilayah urban atau yang rentan terhadap banjir, seperti penyiapan kapasitas yang memadai pada sistem drainase, sistem peresapan dan tampungan air, agar secara optimal dapat mencegah terjadinya banjir. Selain itu juga perlu dipastikan keandalan operasional waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan lainnya untuk pengelolaan curah hujan tinggi saat musim hujan dan penggunaannya</p>			
--	--	--	--	---	--	--	--

di saat musim kemarau

awal musim penghujan sendiri sudah dimulai sejak bulan September 2022. Sedangkan puncak musim penghujan diprediksi terjadi di bulan Desember 2022 dan Januari 2023. Meski demikian, kata dia, beberapa daerah sudah mengalami banjir seperti Bali, Aceh, dan pesisir selatan Pulau Jawa

berdasarkan Climate Outlook 2023 yang diterbitkan BMKG, beberapa wilayah yang diprediksikan berpotensi mendapatkan curah hujan tahunan yang cukup tinggi, yaitu lebih dari

2500 mm/tahun, terjadi di wilayah Sumatra utamanya sekitar pegunungan Bukit Barisan, Kepulauan Bangka Belitung, Sumatra Selatan, sebagian Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, sebagian besar Kalimantan, sebagian Sulawesi Barat, sebagian besar Sulawesi Selatan, dan sebagian besar Papua

Adapun daerah yang diprediksikan dapat mengalami hujan tahunan di atas normal adalah sebagian kecil Jambi bagian selatan, sebagian kecil Jawa Barat bagian utara, sebagian kecil Jawa Timur bagian timur, sebagian kecil Kalimantan

Timur bagian selatan, sebagian kecil Bali bagian utara, sebagian NTB, dan sebagian kecil Sulawesi Tengah bagian timur.

Pemerintah, semua pihak terkait dan masyarakat juga perlu mewaspadaai potensi bencana hidrometeorologi kering di sejumlah wilayah Indonesia, akibat curah hujan di bawah normal yang dapat memicu kekeringan dan dampak lanjutannya berupa kebakaran hutan dan lahan. Daerah yang diprediksikan dapat mengalami hujan tahunan di bawah normal adalah sebagian kecil Papua Barat bagian timur dan

sebagian kecil Papua bagian utara.

Sedangkan, wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan dan kebakaran lahan dan hutan selama periode kemarau yang normal di tahun 2023, umumnya terjadi di wilayah Riau, Sumatra Selatan, Bangka Belitung, sebagian Kalimantan khususnya bagian barat, tengah dan selatan, serta sebagian Sulawesi Selatan, Jawa Barat bagian utara, Jawa Tengah bagian selatan, Jawa Timur bagian timur, Bali Utara, sebagian Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timu



